


1 業務の目的

ガラス温室の改修設計を行う。

2 業務対象施設について

【業務場所】 三戸郡南部町大字下名久井字下諏訪平 地内





■: 業務対象家建物

【敷地面積】 222,924 m²

【対象施設】 名久井農業高等学校

3 改修対象概要

	室名等	改修対象箇所
1	59 ガラス温室 60 ガラス温室 1F 温室 作業室 ボイラー室	<p>【現 状】雨漏れが生じている。ガラスが割れている。</p> <p>【改修案】 ■ 屋根（ガラス部）：既存ガラス撤去・新設（ガラス厚さ及び固定方法再考） ■ 屋根（金属部）：既存カラーGL 鋼板撤去・新設 ■ 壁（ガラス部）：既存ガラス撤去・新設（ガラス厚さ及び固定方法再考）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>⑤9 温室 (C) ⊕</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>⑥0 温室 (A) ⊕</p>  </div> </div>

4 業務内容

- (1) 改修対象箇所の現地確認を行うこと。
- (2) 改修対象箇所における改修工法の提案を行うこと。
- (3) (2) を調査員の確認を受け改修設計を行うこと。